

Travaux préconisés / Devis :

Echéance de la prochaine révision : 100h ou 2 ans

Lors de la révision de votre parapente, un processus rigoureux de contrôle a été mis en place et des vérifications avant restitution du matériel sont effectuées :

Croisement des suspentes	Bon
Fermeture des maillons	Bon
Contrôle noeuds et drisses de freins	Bon
Gonflage de contrôle	

Votre parapente sort d'un atelier de voilerie, il est impératif de faire un gonflage de votre voile en pente école avant votre premier vol



L'ATELIER VOLANT

L'atelier Volant est adhérent à la charte Paracheck®



La soulane
Impasse de la Coumènie
65240 Jézeau

07 71 21 09 72
contact@lateliervolant.fr
www.lateliervolant.fr



Révision Périodique Paracheck®

n°24932

Marque : OZONE Modèle : BUZZ Z7 Taille : MS

N° de série : BZ7MS.Y.24B.100. Date de prod: 07/2023

Client : [REDACTED] Date : 08/06/2026

Synthèse :

	Neuf	Très bon	Bon	Acceptable	Limite	Réforme
Inspection Visuelle		✓				
Inspection Méca Tissus		✓				
Inspection Méca Suspente		✓				
Inspection Géométrique		✓				

----- Etat global de la voile -----

Neuf	Très bon	Bon	Acceptable	Limite	Réforme
	✓				

Cette donnée ne présage en rien d'une durée de vie restante.

Commentaires :

Voile en très bon état général.

Calage -> Voile cabreuse -> Rectifié par relâchage des boucles sur C1-C2 et mise en place de boucles sur A1-B1 droite et gauche.

Drisses de freins : Bon état Réglage : Constructeur

La révision périodique Paracheck® permet de répondre aux exigences de la norme EN 926-2 en terme d'entretien, pour informer le propriétaire ou l'acheteur de la capacité d'une aile à voler en sécurité, à un instant donné. Les inspections Paracheck® ne vous renseignent que partiellement sur son état.

Inspection Visuelle

Très bon état

Aile	Bon état	Suspentes	Bon état
Bord d'attaque	Bon état	Basses	Bon état
Bord de fuite	Bon état	Intermédiaires	Bon état
Tissus extradados	Bon état	Hautes	Bon état
Tissus intrados	Bon état	Elévateurs	Bon état
Pattes d'attache	Bon état		
Structure interne	Bon état		


Inspection Méca Tissus

Très bon état

Inspection porosité en l/m²/min

Moyenne extradados : **3**

1642 s



Mesures effectuées entre 5 % et 30 % de la corde sur l'extrados à l'aide d'un porosimètre JDC MK2
→ unité de mesure: l/m²/min
Mesures en secondes données pour informations relativement à l'ancienne méthode de calcul.

Réforme si plus de 540 l/m²/min ou moins de 10 secondes.

Inspection déchirure

Extradados **1.200 daN** Intrados **1.200 daN** Cloisons **1.200 daN**

Mesures effectuées à l'aide d'un dynamomètre Bettsometer BM-2 : unité de mesure : daN (1 daN ≈ 1 kg)

Réforme si valeur inférieur à 0,600 daN

Inspection Mécanique Suspente

Très bon état

Suspente testée : A1 Droite

	Valeur de réforme	Mesurée	
Basse	106	213.0	Très bon état
Intermédiaire	43	101.0	Très bon état
Haute	37	92.0	Très bon état

Mesures effectuées à l'aide d'un dynamomètre Sauter FH 5K -> unité de mesure daN (1daN = 1kg)


Cette inspection peut être non nécessaire ou partielle en fonction de l'âge de la voile et des matériaux utilisés (dyneema).

Inspection Géométrique

Bon état

Calage	Bon	Drisses de freins	Bon état
Modifié	Oui	Réglage	Constructeur

Le calage de l'aile est systématiquement remis en conformité lorsque cela est nécessaire.
Voir tableau des mesures joint au rapport de contrôle.



A réception de la voile

STAB	3	2	1		1	2	3	STAB
				A	L			
				B				
	L	L	L	C	L	L	L	
				D				
				E				

Après modification du calage

STAB	3	2	1		1	2	3	STAB
			L	A	TA+L			
			L	B	L			
	L			C			L	
				D				
				E				